







adres Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf  
Industrieterrein Abdissenbosch  
Parkstad 3381

telefoon 045-5322277  
fax 045-5323818  
email info@bofloorsysteem.nl  
website www.bofloorsysteem.nl

kvk 58414576  
btw NL853030236B01  
iban NL97INGB0006130226  
bic INGBNL2A

## Behandelingsadvies voor: Vloeistofdichte en homogene vloeren in Horeca en Industrie

### BoFloor PVC vloertegels

Type behandeling	Frequentie	Product	Dosering	Machine of Materiaal	Kleur van Pad	Opmerkingen
<b>Eenmalige grondige reiniging</b> 	Eenmalig	<b>ACTIVAL</b>	1 – 2 % in koud water	Eénschijfsmachine Met schrobtank ± 150-180 tr/min Pad of nylonborstel	 Groen	Oplossing gelijkmatig op de vloer verdelen en <b>Kort laten inwerken</b> , schrobben, afzuigen.
<b>Grondige reiniging</b> 	Jaarlijks	<b>TANIN</b>	10 % in koud water	Schrobzuigautomaat	 Groen	Oplossing gelijkmatig op de vloer verdelen en <b>± 10 Minuten laten inwerken</b> , schrobben, afzuigen en naspoeien.
<b>Onderhoudsreiniging</b>	Dagelijks	<b>TANIN</b>	2 % in koud water	Schrobzuigautomaat of Microvezelvlakmop		

Goed onderhoud van vloeren begint bij het zoveel als mogelijk buiten de deur houden van vuil en vocht. Dit kan door de inzet van een goed **schoon-droogloopsysteem**.  
Wij adviseren u graag bij de keuze van het juiste mattensysteem.

De BoFloor-vloeren kunnen indien gewenst voorzien worden van een **PU-beschermlaag**. Deze laklaag beschermt de vloer tegen vervuiling en stopt tevens de zogenaamde weekmakermigratie die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld autobanden en rubberprodukten.

Veiligheid: ANTIGIFCENTRUM Nederland, dichtstbijzijnde arts raadplegen met melding van het betrokken product.

- Draag passende handschoenen,
- Opgelet voor spatten,
- Meng nooit producten,
- gebruik uitsluitend de doseerfles en respecteer de dosering.